


Утверждаю:

Директор МБОУ ДО «Центр «СТЭК»

 Е.В. Михалёв

Приказ № 40 от 19 мая 2021 г.



Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности МБОУ ДО «Центр «СТЭК»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ ДО «Центр «СТЭК»

1.2. Адрес объекта 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул. Центральная, 17 «А», пом. 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- помещение первого этажа общей площадью 373,9 кв.м, в отдельно стоящем 3-х этажном здании, МБОУ Краснокаменская СОШ №4
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

1.4. Год постройки здания ул. Центральная, 17 «А», - 1975г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: нет, капитального: нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр «Спортивный, туристский, эколого-краеведческий» (МБОУ ДО «Центр «СТЭК»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул. Центральная, 17 «А», пом. 2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Курагинского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662910, Красноярский край, Курагинский район, рп.Курагино, ул. Партизанская, д. 108, п. Курагино, телефоны: (391-36) 2-56-11, 2-30-08, 2-59-63, 2-41-82, факс: (39136) 2-56-11 сайт: <https://uo-kuragino.ru/>.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети и взрослые) дети 5-18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пешеходный маршрут.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

<*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в пределах финансирования в рамках исполнения: нет.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частично доступно для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры), техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://dop-stek.ucoz.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту.
2. Входа (входов) в здание.
3. Путей движения в здании.
4. Зоны целевого назначения объекта.
5. Санитарно-гигиенических помещений.
6. Системы информации (и связи) на объекте.
7. Результаты фотофиксации на объекте.
8. поэтажные планы, паспорт БТИ.

Директор МБОУ ДО «Центр «СТЭК»:

Е.В. Михалёв

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР:

Ю.В. Черкасова

Заместитель директора по СМР:

О.С. Таткова

Заместитель директора по ИКТ:

И.Б. Михалёва

Заместитель директора по АХЧ:

Л.В. Горбунова

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности
МБОУ ДО «Центр «СТЭК»
от "01" сентября 2020 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ ДО «Центр «СТЭК», 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск,
ул. Центральная, 17 «А», пом. 2
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует предупреждающая, тактильно- контрастная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию отсутствует	К, О, С, Г	Нанести предупреждающую, тактильно- контрастную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию разместить	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств, Индивидуальное

					навигация к доступному входу.		навигацию к доступному входу.	решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	отсутствует навигация на территории объекта; пути движения от входа на территорию до входа в здание не выделены и не продублированы тактильным наземным покрытием.	К, О, С, Г	разместить навигацию на территории объекта; разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств, Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть		3				
1.4	Пандус (наружный)	есть		4				
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Автостоянка и парковка отсутствуют	К, О, С, Г, У	Оборудование автостоянки и парковки возле здания	Ходатайство в Администрацию пгт. Краснокаменск
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптирована для всех групп инвалидов	К, О, С, Г, У	Обеспечить доступность для всех групп	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств, Индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2,3,4	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно- функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности
МБОУ ДО «Центр «СТЭК»
от "01" сентября 2020 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ ДО «Центр «СТЭК», 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск,
ул. Центральная, 17 «А», пом. 2
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3				
2.2	Пандус (наружный)	есть		4				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка		Нанести предупреждающую, тактильную разметку	Работы в рамках текущего ремонта по мере

								выделения финансовых средств.
2.4	Дверь (входная)	есть		6	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе		Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
2.5	Тамбур	есть		7	Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>кпункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, Г)		3,4,5	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности
МБОУ ДО «Центр «СТЭК»
от "01" сентября 2020 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ ДО «Центр «СТЭК», 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск,
ул. Центральная, 17 «А», пом. 2
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка о препятствиях	С, Г	Установить информационные таблички, предупреждающую, тактильную разметку о препятствиях	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница	нет						

	(внутри здания)							
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-			
3.5	Дверь	есть		9	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе.	С,Г	Нанести предупреждающую, тактильную по разметку при входе	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		10	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе.		Нанести предупреждающую, тактильную по разметку при входе	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях; отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами		Разместить предупредительную информацию о препятствиях; Установить тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств Индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		6,7,8	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств, Индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности
МБОУ ДО «Центр «СТЭК»
от "01" сентября 2020 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБОУ ДО «Центр «СТЭК», 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск,
ул. Центральная, 17 «А», пом. 2

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		10	-			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		11	-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-			
4.4	Форма обслуживания с	нет			-			

	перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками.		Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		9,10	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние функциональной зоны (зона обслуживания инвалидов) оценено как доступно полностью всем, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ ДО «Центр «СТЭК», 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск,
ул. Центральная, 17 «А», пом. 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		11	нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С,О, Г	оборудовать учебного корпуса по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТСР

							горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.); оборудовать поручнями одну раковину в столовой зоне.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет		12	нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С,О, Г	в душевых предусмотреть кабины в соответствии с нормативными требованиями (вход и передвижение на уровне пола, установить поручни и т.д.)	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		13		К, С,О, Г	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТСП

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		12,13,14	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурнофункциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности
МБОУ ДО «Центр «СТЭК»
от "01" сентября 2020 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ ДО «Центр «СТЭК», 662955, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск,

ул. Центральная, 17 «А», пом. 2

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТСР

						тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)</i>			Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств. Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны (система информации и связи на объекте) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.